

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», з метою зменшення ризику суспільним інтересам і запобігання завданню іншої шкоди органи ринкового нагляду вживають заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить відповідна продукція. Для попередження споживачів (користувачів) відповідна інформація поширюється через медіа та мережу Інтернет.



У ході проведення планової перевірки встановлено надання продукції на ринку:

- **LED Нічник Апельсин**, модель: **HN-07.1.19.0**, **LED 230V 50/60Hz 0.5w**, виробник: «RH ltd» Rm1708, A1 Нан Фунг Тавер, 173 Дес Воеукс Рд Централ, Хонконг, КНР, штриховий код: 4823089601960, дата виготовлення: 05.12.23, не відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN 60598-2-12:2014 Світильники. Частина 2-12. Окремі вимоги. Розетки мережі для навісного освітлення, за такими пунктами:

12.6(3.2) на нічнику не зазначено:

- номінальна напруга у вольтах;
- символ класу захисту ІІ;
- модель (тип);
- номінальна вхідна потужність.

12.6(3.3), 12.6 (3.3.10) -в інструкції (на нічнику) немає інформації щодо придатності для використання в приміщенні, а також температури довкілля за якої допускається його робота;

12.6 (3.3), 12.6 (3.3.21) - в інструкції (на нічнику) немає інформації щодо заміни джерела світла.

12.11 (9.3), 12.12 (10.2.2)- електрична міцність ізоляції нічника після витримки його у камері вологості є недостатньою. Під час проведення випробування (між струмовідними частинами з різним потенціалом) відбувся пробій ізоляції при досягненні напруги 1287 В (випробувальна напруга- 2 * 230 В (згідно з пакуванням) + 1000 В = 1460 В.

12.15(13.3.1) -частина корпусу що утримує штирі вилки, недостатньо вогнестійка - відбулося займання від голчастого полум'я, яке не згасло протягом 30 с після його відведення.)

Виріб не відповідає вимогам з безпеки щодо супроводження його інструкціями з інформацією про безпечність та маркуваннями, які повинні бути чіткими та зрозумілими та складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов; ізоляція виробу непридатна для передбачуваних умов: електрична міцність ізоляції є недостатньою; захист від небезпек неелектричного характеру не забезпечений.

Не відповідає вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, а саме: не зазначено найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) імпортера та контактну поштову адресу імпортера. Перед наданням електрообладнання на ринку розповсюджувач не перевіряв нанесеної інформації щодо найменування, зареєстрованого комерційного найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) імпортера та контактну поштову адресу імпортера. На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику, що може становити продукція, встановлено що LED Нічник Апельсин, модель: HN-07.1.19.0, LED 230V 50/60Hz 0.5w, становить високий рівень загрози для життя та здоров'я споживачів.