

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», з метою зменшення ризику суспільним інтересам і запобігання завданню іншої шкоди органи ринкового нагляду вживають заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить відповідна продукція. Для попередження споживачів (користувачів) відповідна інформація поширюється через медіа та мережу Інтернет.



У ході проведення планової перевірки встановлено надання продукції на ринку:

- зарядний пристрій, згідно з інформацією на маркуванні «Блок питания - UZB 5V, 3,5 A Quick Charger», модель: AR-QC3.0, No 4311, 100-240V, 50- 60 Hz, виробник: Китай, штриховий код: 7845545145457, не відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN 62368-1:2017 Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки, за такими пунктами:

4.1.1.4.1.2 - застосовані матеріали та компоненти не забезпечують виконання вимог стандарту.
5.4.1.10- матеріал термопластичної частини, на якій безпосередньо закріплено струмопровідні металеві частини не витримав випробувань тиском кульки за температури 125 градусів С°;

- 5.4.2, 5.4.3 - повітряний зазор та довжина шляху струму впливу між первинними та вторинними колами 1,25 мм за норми відповідно не менше 2,54 мм та 0,5 мм для посиленої ізоляції. Довжина шляху струму впливу між первинними колами 2,1 мм за норми не менше 2,5 мм для основної ізоляції;

- 5.4.4.6 - 1 шар ізоляції не витримує випробування на електричну міцність для посиленої ізоляції;

- 5.4.9.1, G.5.3.2 - конструкція трансформатора Т1 не відповідає вимогам до посиленої ізоляції між первинним та вторинним колами. Трансформатор не витримує випробування на електричну міцність для посиленої ізоляції;

- F.3.3 - на маркуванні відсутні данні що додо виробника та не зазначено тип напруги живлення;

- G. 11 - між первинним та вторинним колами застосовано конденсатор, що не відповідає вимогам до шунтування посиленої ізоляції (повинні застосовуватись конденсатори підкласу Y1 згідно з IEC/EN 60384-14).

Виріб не відповідає вимогам з безпеки щодо захисту від ураження електричним струмом або інших ушкоджень, які можуть бути спричинені прямими або непрямыми електричним контактом.

Не відповідає вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, а саме: на електрообладнанні, його пакуванні, відсутній знак відповідності технічним регламентам, не зазначено найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) виробника/імпортера та контактну поштову адресу виробника/імпортера. Електрообладнання не супроводжується інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов. Зазначені інструкції та інформація про безпечність, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та дохідливим. Перед наданням електрообладнання на ринку розповсюджувач не перевіряв нанесення знаку відповідності технічним регламентам, інформації щодо найменування, зареєстрованого комерційного найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) виробника/імпортера та контактну поштову адресу виробника/імпортера, наявність інструкцій та інформації про безпечність, складеними згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику, що може становити продукція, встановлено що зарядний пристрій, згідно з інформацією на маркуванні «Блок питания - UZB 5V, 3,5 A Quick Charger», модель: AR-QC3.0, No 4311, 100-240V, 50- 60 Hz, виробник: Китай, штриховий код: 7845545145457, становить високий рівень загрози для життя та здоров'я споживачів.