

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», з метою зменшення ризику суспільним інтересам і запобігання завданню іншої шкоди органи ринкового нагляду вживають заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить відповідна продукція. Для попередження споживачів (користувачів) відповідна інформація поширюється через медіа та мережу Інтернет.



У ході проведення планової перевірки встановлено надання продукції на ринку:

- адаптер для зарядки від мережі на 1USB, ТМ «KLGO», модель: KC-09, артикул: 90618, штриховий код: 2900000906181, виготовлено на замовлення ТМ «Safi», який не відповідає вимогам ДСТУ EN 62368-1:2017 Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки; Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. №1067, встановлені такі порушення:

ДСТУ EN 62368-1:2017:

- пп.4.1.1, 4.1.2: конструкція друкованої плати не забезпечує виконання вимог стандарту;
- пп.4.7.2, G.4.2: вилка не відповідає ДСТУ EN 50075:2022 за розмірами (див. фото 19 на стор. 38 протоколу) розмір 1 становить 25,07 мм(має бути 26,1±0,5мм);
- пп.5.4.1.2: ізоляція, що складається з ізоляційних матеріалів, зазорів та шляхів струму спливу не забезпечує функцію захисту;
- пп.5.4.2, 5.4.3: на платі друкованої довжина шляху спливу струму між фазою та нейтраллю 1,47мм, за норми не менше 2,5 мм для базової ізоляції;
на платі друкованої довжина шляху спливу струму між первинним та вторинним колами 3,32 мм, за норми не менше 5 мм для посиленої ізоляції;
- п. 5.4.9: ізоляція між первинним та вторинним колами не витримує випробування на електричну міцність напругою 4000 В постійного струму;
- п. G.11: між первинним і вторинним колами застосовано конденсатор, що не відповідає вимогам до шунтування посиленої ізоляції (повинні застосовуватись конденсатори підкласу Y1 згідно IEC/ EN 60384-14).

Виріб не відповідає вимогам з безпеки щодо захисту від ураження електричним струмом або інших ушкоджень, які можуть бути спричинені прямим або непрямим електричним контактом, не забезпечує придатність ізоляції. Виріб спроектовано та виготовлено у спосіб, який не забезпечує гарантію захисту від небезпек: адекватного захисту від небезпек неелектричного характеру та наражає на небезпеку за передбачуваних умов перенавантаження.

Технічний регламент №1067:

Виробники під час введення електрообладнання в обіг забезпечують, щоб воно було спроектоване та виготовлене відповідно до цілей, пов'язаних з безпечністю.

На електрообладнання не нанесено знак відповідності технічним регламентам.

Прилад не супроводжується інструкцією та інформацією про безпечність.

Виробники / імпортери забезпечують супроводження електрообладнання інструкціями та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов. Зазначені інструкції та інформація про безпечність, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та дохідливими.

Перед наданням електрообладнання на ринок розповсюджувач не перевіряв наявність інструкції та інформації про безпечність.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику, що може становити продукція, встановлено що адаптер для зарядки від мережі на 1USB, ТМ «KLGO», модель: KC-09, артикул: 90618, штриховий код: 2900000906181, виготовлено на замовлення ТМ «Safi, становить **високий** рівень загрози для життя та здоров'я споживачів.